

Motivo: Fraude monedas 2€

En algunos establecimientos se ha observado la aparición de una moneda falsa de 2€ que es aceptada por los modelos con el selector de monedas Nri G13.





Los modelos que se pueden ver afectados por este problema:

- Multiliner con muebles: X3000, C22, X4000, Performer, V24 y C24
- Multiliner bar
- Multiliner twin

Por prevenir la entrada de estas monedas falsas se recomienda desactivar la aceptación de la moneda de 2€.

La desactivación de esta moneda, se realiza físicamente en el propio monedero de la siguiente forma:

- Banco 1, Dip switch número 5, posición ON.
- Banco 2, Dip switch número 2, posición ON.
- Resto de switches, posición OFF.



Banco 1

Banco 2

Si tiene cualquier consulta al respecto, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento técnico:

Teléfono: 96 127 80 00

Email: stecnico@comatel.es